



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498858
N° client : 819-320-0678

CERTIFICAT D'ANALYSES

Yves Chartrand / APELRRIN

5019, 5e ave.
Val-Morin
Québec J0R 2R0

Date de réception:	2020/06/22
Date de prélèvement:	2020/06/21
Matrice:	Eau de surface
Lieux de prélèvement	(Voir identification)

Identification des échantillons: 1- SORTIE DE LA RIVIÈRE DU NORD, 2- LAC RAYMOND -MILIEU, 3- PARC DES AMOUREUX -VAL-DAVID

Préleveur : Yves Chartrand

L'appréciation des échantillons et leur conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Signature, Sainte-Agathe-des-Monts



CERTIFICAT D'ANALYSES

RÉSULTATS

ID Labo		568462	568463	568464
ID Client		1- Sortie de la Rivière du Nord	2- Lac Raymond -Milieu	3- Parc des Amoureux -Val-David
Matrice		Eau de surface	Eau de surface	Eau de surface
Lieux de prélèvement		(Voir identification)	(Voir identification)	(Voir identification)
Prélevé le	unité	2020/06/21	2020/06/21	2020/06/21
E. coli 3	UFC/100mL	94	13	110

Contrôle de qualité

Paramètré (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenue	Attendue	Intervalle	#1	#2	
E. coli (H2Lab-Ec-321) 3	0	UFC/100 mL	--	--	--	--	--	--	--	2020-06-23

Légende :

UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts *LDR : Limite de détection rapportée

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

FIN DU RAPPORT