



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM543486
N° client : 32023
Réf. Client : Sortie de la rivière

CERTIFICAT D'ANALYSES

Yves Chartrand / APELRRIN


5019, 5e ave.
Val-Morin
Québec J0R 2R0

Date de réception:	2021/06/25
Date de prélèvement:	2021/06/25 14:15, 2021/06/25 14:00
Matrice:	Eau de surface
Lieux de prélèvement	Parc des Amoureux, Lac Raymond, Val-Morin-1

Identification des échantillons: SORTIE DE LA RIVIÈRE, MILIEU DU LAC RAYMOND, VAL-DAVID PARC DES AMOUREUX

Préleveur : Yves Chartrand

L'appréciation des échantillons et leur conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



Frédéric Lécuyer

Signataire Ste-Agathe-des-monts



CERTIFICAT D'ANALYSES

RÉSULTATS

ID Labo		618792	618793	618794
ID Client		Sortie de la rivière	Milieu du lac Raymond	Val-David Parc des Amoureux
Matrice		Eau de surface	Eau de surface	Eau de surface
Lieux de prélèvement		Val-Morin-1	Lac Raymond	Parc des Amoureux
Prélevé le	unité	2021/06/25 14:00	2021/06/25 14:00	2021/06/25 14:15
E. coli 3	UFC/100mL	160	46	120

Contrôle de qualité

Paramètre (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenu	Attendue	Intervalle	#1	#2	
E. coli (H2Lab-Ec-321) 3	0	UFC/100 mL	--	--	--	--	--	--	--	2021-06-25

Légende :

UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts *LDR : Limite de détection rapportée

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

FIN DU RAPPORT