



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM544313
N° client : 32023

CERTIFICAT D'ANALYSES

Yves Chartrand / APELRRIN


5019, 5e ave.
Val-Morin
Québec J0R 2R0

Date de réception:	2021/07/05
Date de prélèvement:	2021/07/04 15:30, 2021/07/04 15:00
Matrice:	Eau de surface
Lieux de prélèvement	Parc des Amoureux, Lac Raymond, 1-Sortie de la rivière

Identification des échantillons: N/A, N/A, N/A

Préleveur : Yves Chartrand

L'appréciation des échantillons et leur conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



Frédéric Lécuyer

Signataire Ste-Agathe-des-monts



CERTIFICAT D'ANALYSES

RÉSULTATS

ID Labo		619751	619752	619753
ID Client		N/A	N/A	N/A
Matrice		Eau de surface	Eau de surface	Eau de surface
Lieux de prélèvement		1-Sortie de la rivière	Lac Raymond	Parc des Amoureux
Prélevé le	unité	2021/07/04 15:00	2021/07/04 15:00	2021/07/04 15:30
E. coli 3	UFC/100mL	54	26	54

Contrôle de qualité

Paramètre (méthode)	*LDR	Unité	Blanc	Standard				Duplicata		Analysé le
				Nom	Obtenue	Attendue	Intervalle	#1	#2	
E. coli (H2Lab-Ec-321) 3	0	UFC/100 mL	--	--	--	--	--	--	--	2021-07-06

Légende :

UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies **3** : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts ***LDR** : Limite de détection rapportée

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

FIN DU RAPPORT