



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM551276

N° client : 32023

CERTIFICAT D'ANALYSES

Yves Chartrand / APELRRIN

5019, 5e ave.
Val-Morin
Québec J0R 2R0

| | |
|----------------------|---|
| Date de réception: | 2021/08/16 |
| Date de prélèvement: | 2021/08/15 11:45, 2021/08/15 11:30, 2021/08/15 11:00 |
| Matrice: | Eau de surface |
| Lieux de prélèvement | Amont Pont Riverside, Parc des Amoureux, Lac Raymond, 1-Sortie de la rivière |
| Information client | Yves Chartrand |

Identification des échantillons: N/A, N/A, N/A, N/A

Préleveur : Yves Chartrand

L'appréciation des échantillons et leur conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Signature, Sainte-Agathe-des-Monts



CERTIFICAT D'ANALYSES

RÉSULTATS

| ID Labo | | 627893 | 627894 | 627895 | 627896 |
|----------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ID Client | | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Matrice | | Eau de surface | Eau de surface | Eau de surface | Eau de surface |
| Lieux de prélèvement | | 1-Sortie de la rivière | Lac Raymond | Parc des Amoureux | Amont Pont Riverside |
| Prélevé le | unité | 2021/08/15 11:00 | 2021/08/15 11:00 | 2021/08/15 11:30 | 2021/08/15 11:45 |
| E. coli 3 | UFC/100mL | 410 | 17 | 400 | 94 |

Contrôle de qualité

| Paramètre (méthode) | *LDR | Unité | Blanc | Standard | | | | Duplicata | | Analysé le |
|---------------------------------|------|------------|-------|----------|--------|----------|------------|-----------|----|------------|
| | | | | Nom | Obtenu | Attendue | Intervalle | #1 | #2 | |
| E. coli (H2Lab-Ec-321) 3 | 0 | UFC/100 mL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-08-16 |

Légende :

UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies **3** : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts *LDR : Limite de détection rapportée

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

FIN DU RAPPORT